

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Гатчинской районной
организации ЛОО ООО
«Всероссийское общество
инвалидов»



Запашикова И.В.

«25» сентября 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования
«Сфера творчества»



Соловьев И.А.

«25» сентября 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1 от 25.09.2025

1.1. Наименование (вид) объекта

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Сфера творчества» (МБОУ ДО «Сфера творчества»)**

1.2. Адрес объекта

**187000, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, город
Тосно, улица Островского, дом 3а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, общей площадью 1039,3 кв. м.

- часть здания _____, этажей (или на _____ этажах), площадь _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1641,0 кв. м.

кадастровый номер 47:26:0606002:24

**1.4. Год постройки здания 1977г., год последнего капитального ремонта
2018г.**

**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущие ремонтные
работы проводятся ежегодно**

**1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое
наименование -**

согласно Уставу, краткое наименование

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Сфера творчества»**

Кратко - МБОУ ДО «Сфера творчества»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, улица Островского, дом 3а

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Наименование вышестоящей организации:

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

187000, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, улица Советская, дом 10А

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ (по обслуживанию населения)

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Вид деятельности: дополнительное образование детей и взрослых

2.3. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость): 272 чел./день

2.4. Форма способа оказания услуг: на объекте

2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.6. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории (К, О, С, Г, У, а также граждане МГН (маломобильных групп населения))

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):
нет

3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От ближайшей остановки общественного транспорта (Автобусы рейсов от/до объекта №ТЗ, ТЗА) 200 метров до центрального входа на объект

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

Адаптированного пассажирского общественного транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 199 м

3.2.2. время движения (пешком) 2-3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): есть, присутствует

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые - имеется; регулируемые-не имеется, со звуковой сигнализацией, таймером: не имеется

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая- не имеется,

тактильная - не имеется, визуальная - не имеется

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (асфальтовое дорожное покрытие зафиксировано нестабильное покрытие путей движения с перепадами высот и покрытие тротуарными плитами с неровностями)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (нестабильность покрытия усложняет эксплуатацию дорожного покрытия инвалидами на кресло-коляске)

Детальнее: Описание маршрута следования к объекту

Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствий	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Перепады высоты на пути движения	есть	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	есть	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	есть
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом менее 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	есть	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4,0 см	есть

Поручни на имеющихся пандусах	нет	Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	нет
-------------------------------	------------	--	------------

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания) -<*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы объекта) **
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	В том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	С нарушениями зрения	ВНД
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	С нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

-вариант "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная);

-вариант "Б" - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

-вариант "ДУ" - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или дистанционно;

-вариант "ВНД" - временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структур но-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У) ДЧ-И (К) ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)

<***> Указывается

ДП-В- доступно полностью всем,

ДП-И (К, О, С, Г, У) Доступно полностью - избирательно (указать категории инвалидов)

ДЧ-В доступно частично всем

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов)

ДУ доступно условно

ВНД - всем недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА:

Обследуемый объект доступен условно для маломобильных групп населения с нарушением умственного развития («У»), с нарушением опорно-двигательного аппарата («О»), с нарушением слуха («Г»), с нарушением зрения («С»), для людей передвигающихся на креслах-колясках («К»).

4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

4.1. **Рекомендации** по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организация и размещение места отдыха, для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, установка пандуса и поручней на перепаде высот на территории учреждения, расположение тактильных полос перед лестничными маршами, установка указателей путей движения к входу в учреждение для людей с нарушением зрения и нарушением слуха в рамках текущего ремонта.
2	Вход (входы) в здание	Изменить расположение тактильно-информационной таблички со шрифтом Брайля об учреждении, установить тактильно-информационную табличку под звонком вызова персонала в рамках текущего ремонта.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Маркировка порогов, маркировка ступеней лестниц и лестниц эвакуационных выходов, размещение пиктограмм с направлением движения к эвакуационным выходам, нумерация этажей в рамках текущего ремонта.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Размещение специализированных знаков в зоне оказания услуг, размещение тактильных информационных табличек со шрифтом Брайля для людей с нарушением зрения в рамках текущего ремонта. Размещение

		аудиовизуальных информационно-справочных систем.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка опорных поручней, крючков для костылей, крючков для одежды, кнопки вызова персонала, зеркала с изменением наклона в рамках текущего ремонта.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Установка текстовых табло для дублирования информации для МГН с нарушением зрения и слуха в рамках текущего ремонта и индивидуальные решения с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	Рекомендованы: комплексный текущий ремонт (фрагментарно) и индивидуальные решения с ТСП

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2026-2029 г.г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **частичная доступность**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии на усмотрение хозяйствующей организации

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН);

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования

и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать;

на усмотрение хозяйствующей организации

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласно Уставу организации - Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов:

Согласовано с Гатчинской районной организацией Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», ИНН 4705009480;

4.4.6. Другое:

-Рекомендован текущий надзор эксперта в области создания и обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и граждан МГН на всех этапах формирования доступности на объекте с последующей актуализацией документов паспортизации объекта по итогам работ;

-Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется;

-Рекомендовано обращение за консультацией в региональный экспертный центр в области создания и обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и граждан МГН СДС ВОИ «Мир, доступный для всех» или аналогичной профильной организации/профессионального экспертного сообщества.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

- ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

<https://zhit-vmeste.ru/map/>

- КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - карта доступности Ленинградской области

<https://kszn.lenobl.ru/ru/deiatelnost/napravleniya-raboty/dostupnaya-sreda-dlya-invalidov/karta-dostupnosti-leningradskoj-oblasti/>

5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от 12.08.2025 года

Дата составления паспорта 25.09.2025 года

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Гатчинской районной
организации ЛОО ООО
«Всероссийское общество инвалидов»



Запашикова И.В.

«25» сентября

2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Сфера творчества»



Соловьев И.А.

2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

Российская Федерация, Ленинградская область,
Тосненский район, город Тосно, улица Островского, дом 3а

"12" августа 2025 г.

Время начала обследования 10:00

Время завершения обследования 11:30

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Сфера творчества» (МБОУ ДО «Сфера творчества»)

1.2. Адрес объекта

187000, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,
город Тосно, улица Островского, дом 3а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, общей площадью 1039,3 кв. м.
- часть здания _____, этажей (или на _____ этажах), площадь _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1641,0 кв. м.

кадастровый номер 47:26:0606002:24

1.4. Год постройки здания 1977г., год последнего капитального ремонта 2018г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущие ремонтные работы проводятся ежегодно

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Сфера творчества»

Кратко - МБОУ ДО «Сфера творчества»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, улица Островского, дом 3а

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Наименование вышестоящей организации:

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

187000, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, улица Советская, дом 10А

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Вид деятельности: дополнительное образование детей и взрослых

2.3. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость): 272 чел./день

2.4. Форма способа оказания услуг: на объекте

2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.6. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории

3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От ближайшей остановки общественного транспорта (Автобусы рейсов от/до объекта №ТЗ, ТЗА) 200 метров до центрального входа на объект

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

Адаптированного пассажирского общественного транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 199 м

3.2.2. время движения (пешком) 2-3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): есть, присутствует

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые - имеется; регулируемые-не имеется, со звуковой сигнализацией, таймером: не имеется

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая- не имеется,

тактильная - не имеется, визуальная - не имеется

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (асфальтовое дорожное покрытие зафиксировано нестабильное покрытие путей движения с перепадами высот и покрытие тротуарными плитами с неровностями)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (нестабильность покрытия усложняет эксплуатацию дорожного покрытия инвалидами на кресло-коляске)

Детальнее: Описание маршрута следования к объекту

Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствий	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Перепады высоты на пути движения	есть	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	есть	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	есть
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом менее 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	есть	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4,0 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания) -<*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы объекта) **
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	В том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	С нарушениями зрения	ВНД

5	С нарушениями слуха	ДУ
6	С нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

- вариант "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная);
- вариант "Б" - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
- вариант "ДУ" - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или дистанционно;
- вариант "ВНД" - временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структур но-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У) ДЧ-И (К) ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)

<***> Указывается

ДП-В- доступно полностью всем,

ДП-И (К, О, С, Г, У) Доступно полностью - избирательно (указать категории инвалидов)

ДЧ-В доступно частично всем

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов)

ДУ доступно условно

ВНД - всем недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым,

общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4, 6, 46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» нормы СНИП, СП являются обязательными к применению.

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- Досыгаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В процессе обследования было установлено, что на объекте реализованы в минимально необходимом объеме мероприятия для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- **На прилегающей территории к объекту** - прилегающая территория не удовлетворяет требованиям доступности объекта для МГН категории «С», «К», предусмотрена частичная доступность для МГН категории «О», «Г», «У», обследуемая территория не является собственностью учреждения.
- **На общедоступных входных группах** - предусмотрена доступность для МГН категории «К», «О», «Г», «У», частично доступно для МГН категории «С».
- **Путь следования внутри объекта** - предусмотрена частичная доступность для МГН категории «К», «О», «Г», «У», не доступно для МГН категории «С». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН категории «С».
- **Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)** - предусмотрена полная доступность для МГН категории «У», частичная доступность для МГН категории «К», «О», «С», «Г». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН.
- **Санитарно-гигиенические помещения (туалет)** - предусмотрена частичная доступность для МГН категории «К», «О», «С», «Г», «У».
- **Эвакуационные выходы** - не доступны для МГН категории «К», «О», «С», доступны только при сопровождении сотрудниками учреждения или сопровождающими для МГН категории «Г», «У».

Обследуемый объект доступен условно для маломобильных групп населения с нарушением умственного развития («У»), с нарушением опорно-двигательного аппарата («О»), с нарушением слуха («Г»), с нарушением зрения («С»), для людей передвигающихся на креслах-колясках («К»).

4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организация и размещение места отдыха, для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, установка пандуса и поручней на перепаде высот на территории учреждения, расположение тактильных полос перед лестничными маршами установить указатели путей движения к входу в учреждение для людей с нарушением зрения и нарушением слуха в рамках текущего ремонта.
2	Вход (входы) в здание	Изменить расположение тактильно-информационной таблички со шрифтом Брайля об учреждении, установить тактильно-информационную табличку под звонком вызова персонала в рамках текущего ремонта.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Маркировка порогов, маркировка ступеней лестниц и лестниц эвакуационных выходов, размещение пиктограмм с направлением движения к эвакуационным выходам, нумерация этажей в рамках текущего ремонта.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Размещение специализированных знаков в зоне оказания услуг, размещение тактильных информационных табличек со шрифтом Брайля для людей с нарушением зрения в рамках текущего ремонта. Размещение аудиовизуальных информационно-справочных систем.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка опорных поручней, крючков для костылей, крючков для одежды, кнопки вызова персонала, зеркала с изменением наклона в рамках текущего ремонта.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Установка текстовых табло для дублирования информации для МГН с нарушением зрения и слуха в рамках текущего ремонта и индивидуальные решения с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	Рекомендованы: комплексный текущий ремонт (фрагментарно) и индивидуальные решения с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2026–2029 г.г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: частичная доступность

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии на усмотрение хозяйствующей организации

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН);

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать;

на усмотрение хозяйствующей организации

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласно Уставу организации – Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: Согласовано с Гатчинской районной организацией Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», ИНН 4705009480;

4.4.6. Другое:

–Рекомендован текущий надзор эксперта в области создания и обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и граждан МГН на всех этапах формирования доступности на объекте с последующей актуализацией документов паспортизации объекта по итогам работ;

–Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется;

–Рекомендовано обращение за консультацией в региональный экспертный центр в области создания и обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и граждан МГН СДС ВОИ «Мир, доступный для всех» или аналогичной профильной организации/профессионального экспертного сообщества.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

– ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
<https://zhit-vmeste.ru/map/>

– КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – карта доступности Ленинградской области
<https://kszn.lenobl.ru/ru/deiatelnost/napravleniya-raboty/dostupnaya-sreda-dlya-invalidov/karta-dostupnosti-leningradskoj-oblasti/>

5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

ПРИМЕЧАНИЯ:

Измерительные приборы при обследовании:

- фотоаппарат Nikon B500,
- уклономер,
- измерительная рулетка - 5м,
- лазерный дальномер SNDWAY,
- динамометр,
- штангенциркуль.

Ответственные за проведение обследования объекта:


Председатель комиссии:

Директор МБОУ ДО «Сфера творчества»
(Должность)



(Подпись) Соловьев И.А.

Члены комиссии:

Заместитель директора по УВР
МБОУ ДО «Сфера творчества»
(Должность)


(Подпись) Тимофеева Е.И.

Заместитель директора по АХЧ
МБОУ ДО «Сфера творчества»
(Должность)


(Подпись) Бурагов О.И.

Эксперт в области создания и обеспечения
безбарьерной среды для людей с инвалидностью
и маломобильных групп населения
Сертификат эксперта № ЭТ-01-2300004)
(Должность)


(Подпись) Колыбин С. В.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Сфера творчества» (МБОУ ДО «Сфера творчества»)
(наименование объекта)

187000, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, город
Тосно, улица Островского, дом 3а
кадастровый номер: **47:26:0606002:24**
(адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
1.1	Вход (входы) на территорию	Не имеется	Нет информации об объекте: информационной таблички по пути движения к учреждению	С,Г	Размещение информационной таблички <u>Требования:</u> СП 59.13330.2020 п. 5.1
1.2	Путь (пути) движения на территории	Имеется	Отсутствует место отдыха	О	Организация и размещение места отдыха, для людей с нарушением опорно- двигательного аппарата <u>Требования:</u> СП 59.13330.2020 п. 5.3
1.3	Лестница (наружная)	Имеется	Отсутствует обустроенный путь движения - нет поручней, нет тактильной маркировки перед началом и окончанием лестничного	О, С	Оборудование лестничного марша поручнями <u>Требования:</u> СП 59.13330.2020 п. 6.2.8 ГОСТ Р 51261-2022 п.5.3

			марша, отсутствует маркировка ступеней		
1.4	Пандус (наружный)	имеется	Отсутствует обустроенный путь движения – нет поручней, нет тактильной маркировки перед началом и окончанием пандуса	К, О	Оборудование пандуса <u>Требования:</u> СП 59.13330.2020 п. 6.2.8 ГОСТ Р 51261-202 п.5.2
1.5	Автостоянка и парковка	Имеется	Нет нанесенной разметки с обозначением четких границ парковочного места, отсутствует дублирующий знак	К, О, С,	Нанесения разметки расширенного парковочного места для парковки граждан с инвалидностью <u>Требования:</u> СП 59.13330.2020 п. 5.2
	ОБЩИЕ требования к зоне		П.1.1 П.1.2 П.1.5		П.1.1 П.1.2 П.1.5

Детальнее по замерам:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие
1	2
Вход на территорию (при наличии ограждения)	
- ширина прохода, калитки	нет
- информация об объекте	нет
- кнопка вызова персонала	нет
Автостоянка посетителей (при наличии)	
Расстояние до входа в здание	50,0 м
Количество машино-мест для инвалидов	1
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3,5 м
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	5,5 м
Путь ко входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)	
- ширина тротуара (пути движения)	2,0 м
- указатели направления движения	нет
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет
- места отдыха	нет

Открытая лестница (лестница на рельефе территории)	есть
Пандус на рельефе	есть

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности «*» (к пункту 3.4 Акта обследования доступности ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работ) «*» к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ	Размещение информационной таблички по пути движения к учреждению, организация и размещение места отдыха, для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, оборудование лестничного марша на рельефе поручнями, оборудование пандуса на рельефе, нанесения разметки расширенного парковочного места для парковки граждан с инвалидностью.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: комментария нет

I. Результаты обследования:

2. ВХОДА (ВХОДОВ) В ЗДАНИЕ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Сфера творчества» (МБОУ ДО «Сфера творчества»)

(наименование объекта)

187000, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, улица Островского, дом 3а

кадастровый номер: **47:26:0606002:24**

(адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
2.1	Лестница (наружная)	Имеется, установлен навес	-	К, О, С	-
2.2	Пандус (наружный)	Имеется	Пандус с увеличенной шириной марша, отсутствуют нижние поручни и не травмирующие окончания поручней с двух сторон.	К, О, С	Переоборудование пандуса, маркировка, установка поручней <u>Требование:</u> СП 59.13330.2020 п. 5.1.14 - 5.1.16, п. 6.1.2, п. 6.2. ГОСТ Р 51261-2022 п.5.2
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Имеется	-	К, О, С	-
2.4	Дверь (входная)	Имеется	Дверной блок контрастный, Дверной доводчик требует регулировки нет информационной таблички под кнопкой вызова персонала.	К, О, С	Регулировка доводчика, установка тактильной информационной таблички со шрифтом Брайля под кнопкой вызова персонала. <u>Требование:</u> ГОСТ Р 52131-2019 п.4.3.6, п. 4.3.7 СП 59.13330.2020 п. 6.1.5 ГОСТ Р 56177

2.5	Тамбур	Имеется	Высокий порог тамбурного пространства 0,08 м	К, О, С, Г, У	Нанесение маркировки порога входной группы. <u>Требования:</u> ГОСТ 52131-2019 п.4.4 ГОСТ 51671-2020 п.6.2, п. п 6.2.1.5, п.п. 6.3, 6.4 СП 59.13330.2020 п. 6.1.8
	ОБЩИЕ требования к зоне		П. 2.2 П. 2.4 П. 2.5		П. 2.2 П. 2.4 П. 2.5

Детальнее по замерам:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие
1	2
ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)	
Крыльцо	
Высота площадки	1,1 м
Габариты площадки (ширина) с пандусом	13,0 м
Габариты площадки (глубина) с пандусом	2,1 м
Габариты площадки (ширина) без пандуса	-
Габариты площадки (глубина) без пандуса	-
Ограждение площадки (высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	соответствует 1,1 м
Навес	есть
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	соответствует
Кнопка вызова персонала	есть
Лестница наружная	
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу - За 0,6 м до марша	нет
Маркировка ступеней	есть
Поручни с двух сторон	есть
- на высоте (верхний поручень)	0,9 м
- на высоте (нижний поручень)	0,65 м
- завершения поручней за пределами марша	нет

- не травмирующие окончания	нет
Пандус наружный	
Уклон пандуса $\text{в } \% = (H : L) \times 100\%$	7 %
Высота подъема пандуса (полная)	1,1 м
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	1,2 м
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,6 м/1,1 м
Длина подъема одного марша	6,6 м/9,0 м
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	1,16 м
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	2,6 м
Поручни с двух сторон:	есть
- на высоте (верхний поручень)	1,1 м
- на высоте (нижний поручень)	-
- горизонтальные завершения поручней	-
- не травмирующие окончания	-
- маркировка поручней	-
Нескользящее покрытие (при намокании)	есть
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет
Звуковой маяк у входа	нет
ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ	
Тамбур	
Двери распашные	есть
- ширина дверного проема в свету	1,2 м
Усилие открывания двери	19 Нм
Скорость закрывания двери	5 сек.
Дверная ручка	Соответствует требованиям СП 59.13330.2020
- высота порога наружного/ внутреннего	0,08 м
Глубина	1,49 м
Ширина	1,82 м
Арочный металлодетектор	нет
-предупреждающая маркировка: «Запрещается присутствие/проход людей со стимулятором сердечной деятельности»	-

Пандус переносной	нет
Подъемник для инвалидов - стационарный	нет
Подъемник для инвалидов - мобильный	нет

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности «*» (к пункту 3.4 Акта обследования доступности ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
ВХОДА (ВХОДОВ) В ЗДАНИЕ	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)	Переоборудование пандуса, маркировка начала движения по пандусу, установка поручней пандуса и маркировка, регулировка доводчика, установка тактильной информационной таблички со шрифтом Брайля под кнопкой вызова персонала, нанесение маркировки порога входной группы.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: комментария нет

I. Результаты обследования:

3. ПУТИ (ПУТЕЙ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (В Т.Ч. ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Сфера творчества» (МБОУ ДО «Сфера творчества»)

(наименование объекта)

187000, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, улица Островского, дом 3а

кадастровый номер: **47:26:0606002:24**

(адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Имеется	Нет указателей направления движения, пиктограмм	К, О, С, Г, У	Размещение указателей направления движения, пиктограмм <u>Требование:</u> ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.4 ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.2
3.2	Лестница (внутри здания)	Имеется	Межэтажные лестничные марши без маркировки. Альтернативных портативных устройств подъема нет.	К, О, С, Г, У	Маркировка ступеней (первой и последней) контрастной полосой с эффектом противоскольжения. <u>Требование:</u> СП 59.13330.2020 п. 6.2. п.п. 6.2.8
3.3	Пандус (внутри здания)	Не имеется	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Не имеется	-	-	-
3.5	Дверь (-и)	Имеются	Дверные проемы соответствуют требованиям - достаточная ширина проема	К, О, С, Г, У	-

			в соответствии с п. 7.1.6 СП 59.13330-2020		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Имеются	Пути эвакуации без указателей направления движения, без звуковых, вибрационных и тактильных информаторов и табличек	К, О, С, Г, У	Закупка и монтаж звуковых, вибрационных и тактильных информаторов и табличек <u>Требования:</u> ГОСТ Р 52131-2019 п.4.4.
	ОБЩИЕ требования к зоне		П. 3.1 П. 3.2 П. 3.6		П. 3.1 П. 3.2 П. 3.6

Детальнее по замерам:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие
1	2
Холл первого этажа	
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	2,45 м
Разворотные площадки, глубина	нет
Разворотные площадки, ширина	нет
Указатели направления движения, входа, выхода	нет
Пиктограммы (доступность, вход, выход) схематичные рисунки	нет
Речевые информаторы и маяки	есть
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	есть
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	есть
Тактильная схема	есть
Место отдыха и ожидания:	
- места для сидения на каждом этаже	есть
- зона для коляски на 1-ом этаже	есть
Навесное оборудование, выступ в зону движения	есть
Лифт пассажирский	нет
Лестница подъема на 2 этаж (межэтажная)	
Ширина лестничного марша	2,2 м
Маркировка ступеней	нет
Поручни с двух сторон:	есть
- на высоте (верхний)	0,88 м

- на высоте (нижний)	0,62 м
- горизонтальные завершения поручня	нет
- не травмирующие окончания	нет
- указатели номера этажа на поручне (тактильные)	нет
- указатели номера этажа (пиктограммы)	нет
Разворотная площадка (межэтажная), глубина	1,26 м
Разворотная площадка (межэтажная), ширина	4,6 м
Коридор второго этажа	
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,76 м
Разворотные площадки, глубина	нет
Разворотные площадки, ширина	нет
Указатели направления движения, входа, выхода	нет
Пиктограммы (доступность, вход, выход) схематичные рисунки	нет

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности «*» (к пункту 3.4 Акта обследования доступности ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
ПУТИ (ПУТЕЙ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (В Т.Ч. ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ)	ДУ	Нанесение маркировки на первую и последнюю ступени лестничных маршей, с эффектом противоскольжения Размещение указателей направления движения и этажности. Закупка и монтаж световых, звуковых, вибрационных и тактильных информаторов и табличек. Установка тактильных информационных табличек со шрифтом Брайля о назначении помещений.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*>> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: комментария нет

I. Результаты обследования:

4 ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ

(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Сфера творчества» (МБОУ ДО «Сфера творчества»)

(наименование объекта)

187000, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, улица Островского, дом 3а

кадастровый номер: **47:26:0606002:24**

(адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Имеется	-	К, О, С, Г, У МГН	-
4.2	Зальная форма обслуживания	Имеется	Обслуживание граждан: частичное самообслуживание, а также производится силами сопровождающих, или персонала организации	К, О, С, Г, У МГН	Назначение ответственных лиц за сопровождение граждан, проведение инструктажа с назначенными лицами перед началом исполнения должностных обязанностей <u>Требование:</u> ФЗ от 24.11.1995, № 181-ФЗ Ст. 15 СП 59.13330.2020 п. 8.2.
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Не имеется	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Не имеется	-	-	-

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Не имеется	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	П. 4.2	-	П. 4.2

Детальнее по замерам:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие
1	2
Актный зал на втором этаже (до 100 мест)	
Ширина проема двери в свету	1,33 м
Высота порога	нет
Информация тактильная о назначении кабинета	нет
- размещение на высоте	-
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	нет
- размещение на высоте	-
- высота прописных букв	-
Зона для кресла-коляски	Соответствует СП 59.13330-2020
Дверная ручка	Соответствует СП 59.13330-2020
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	более 1,2 м
Вокальный кабинет на втором этаже	
Ширина проема двери в свету	0,84 м
Высота порога	нет
Информация тактильная о назначении кабинета	нет
- размещение на высоте	-
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть
Зона для кресла-коляски	есть
Оконные рамы (замок-блокиратор)	нет
Дверная ручка	Соответствует СП 59.13330-2020

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности «*» (к пункту 3.4 Акта обследования доступности ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
4 ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ (ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)	ДУ	Назначение ответственных лиц за сопровождение граждан, проведение инструктажа назначенными лицами перед началом исполнения должностных обязанностей Установить указатели направления путей движения, визуальные и тактильные таблички со шрифтом Брайля. Обеспечить доступ на второй этаж (возможно частично)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,
ВНД -
недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация
альтернативной
формы обслуживания.

Комментарий к заключению: комментария нет

I. Результаты обследования:

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Сфера творчества» (МБОУ ДО «Сфера творчества»)

(наименование объекта)

187000, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, улица Островского, дом 3а

кадастровый номер: 47:26:0606002:24

(адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
5.1	Туалетная комната	Есть <u>1 этаж:</u> 1 помещение для мужчин и женщин, площадь достаточна для санитарно-гигиенических процедур, частичное оснащение поручнями	<u>1 этаж:</u> Отсутствие опорных поручней у раковины, не соответствие расположения информационных тактильных табличек со шрифтом Брайля, отсутствие системы тревожной сигнализации или системы двухсторонней громкоговорящей связи, отсутствие крючков для костылей, крючков для одежды, отсутствие зеркала с изменением угла наклона	К,О,С,Г, У	<u>1 этаж:</u> Установка опорных поручней у раковины установка информационных тактильных табличек со шрифтом Брайля в соответствии с требованиями, установка системы тревожной сигнализации, установка крючков для костылей, крючков для одежды, установка зеркала с изменением угла наклона <u>Требования:</u> СП 59.13330.2020 п. 6.3.3 Федеральный закон от

					30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815)
5.2	Душевая/ванная комната + сауна	нет	-	-	-
	Общие требования к зоне		П. 5.1		П. 5.1

Детальнее по замерам:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие
1	2
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей (1 этаж)	
Знак доступности кабины	есть
Тактильная маркировка	есть
Ширина дверного проема	0,9 м
Высота порога	нет
Опорные поручни у унитаза	есть
-откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	есть
-стационарные для пересадки из кресла-коляски на унитаз	нет
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (длина)	1,2 м
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	0,8 м
зона у раковины (глубина)	1,10 м
зона у раковины (ширина)	1,4 м
высота раковины	0,80 м
опорный поручень у раковины	нет
Водопроводный кран с рычажной рукояткой	есть
- крючки для костылей	нет
- крючки для одежды	нет
- кнопка вызова персонала	нет

- зеркало с изменением угла наклона	нет
Дверная ручка	Соответствует СП 59.13330-2020
Средства пожаротушения на объекте	
Вмонтированная система пожаротушения	есть
Переносные огнетушители	есть

II. Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности (*) (к п. 3.4. Акта Обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работ) (**) к п. 4.1. Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ	<u>1 этаж:</u> Установка опорных поручней у раковины, установка информационных тактильных табличек со шрифтом Брайля в соответствии с требованиями, установка системы тревожной сигнализации, установка крючков для костылей, крючков для одежды, установка зеркала с изменением угла наклона.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: комментария нет

I. Результаты обследования:

6. СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Сфера творчества» (МБОУ ДО «Сфера творчества»)

(наименование объекта)

187000, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, улица Островского, дом 3а

кадастровый номер: **47:26:0606002:24**

(адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
6.1	Визуальные средства	Не имеются	Отсутствуют визуальные средства системы информации на объекте	К, О, Г, У	Размещение визуальных средств системы информации на объекте, в т.ч. световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения <u>Требования:</u> ГОСТ Р 52131- 2019 С СП 59.13330.2020 п.6.5.4
6.2	Акустические средства	Имеются	-	-	-
6.3	Тактильные средства	Имеются	Отсутствуют информационные тактильные таблички со шрифтом Брайля с информацией о назначении кабинетов.	С	Размещение тактильных средств системы информации со шрифтом Брайля с информацией о назначении кабинетов <u>Требования:</u> ГОСТ Р 58512-2019 СП 59.13330.2020 п.6.5.
	ОБЩИЕ требования к зоне		П. 6.1 П. 6.3		П. 6.1 П. 6.3

II. Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности (*) (к п. 3.4. Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работ) (**) к п. 4.1. Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДУ	Размещение визуальных средств системы информации на объекте. Размещение тактильных средств системы информации на объекте.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: комментария нет



